



DATABLAD

RAW Medium Extra Lightweight Filler

RAW Medium Extra Lightweight Filler är ett färdigblandat lättspackel för fogspackling och bredspackling av väggar och tak. Lämpligt för montering av gipsskivor med pappersremsa samt för underlag som puts, betong, lättbetong och gipsskivor i torra inomhusmiljöer. Produkten har god fyllnadsförmåga med begränsad krympning och kan övermålas med dispersions- och alkydfärger efter torkning.

Uppfyller kraven i EN 13963 och är lämplig för användning i gipsskarvssystem. Uppfyller kraven för Svanenmärkta byggnader och konstruktioner.

	
26	
RAW A/S Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. - DK raw-products.info/ce	
DOP_RAW_LightMedium_DA072026 EN 13963:2014 Jointing materials for gypsum plasterboards	
Type	3A
Reaction to fire	NPD
Flexural strength	>320 N
Dangerous substances	NPD

PRODUCT SPECIFICATION

SKU-nummer	EAN-nummer	Produkttyp	Färg	Volym	Ärtgång	Torktid
857997	5710764347437	Färdigblandat lättspackel; EN 13963 Typ 3A	Ljusgrå	10 L	1 m ² /liter vid 1 mm skikt tjocklek	Slipbart efter 8–10 timmar under normala förhållanden. Beror på skikt tjocklek, luftfuktighet och temperatur.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA DATA

Bindemedel	VAE-polymerdispersion
Pigment/fyllmedel	Expanderad perlit och dolomit
Kornstorlek	Max 0.2 mm
Färg	Ljusgrå
Konsistens	Pastaliknande
Densitet	Ca 1.0 kg/litre
Hållbarhet	Minst 12 månader i oöppnad förpackning vid sval förvaring. Frostfritt lager.

HÄRDAT SPACKEL

Övermålningsbar	Ja
Beständighet	Spacklet är inte vattenbeständigt.

BRUKSANVISNING

Förberedelse	Alla ytor ska vara rena och fria från damm och lösa partiklar. Porösa eller mycket sugande underlag bör grundas med en mikrodispersionsprimer.
Applicering	Applicera RAW Medium Extra Lightweight Filler manuellt med spackelspade i skikt om högst 4 mm. Tjockare skikt förlänger torktiden avsevärt. Applicera spacklet i flera omgångar och låt det torka nästan helt mellan appliceringarna. Om nästa skikt appliceras för tidigt ökar risken för krympning och sprickbildning.
Ätgång	1 m ² /litr vid 1 mm skikt tjocklek
Torktid	Beror på skikt tjocklek, luftfuktighet och temperatur. Under normala förhållanden är spacklet slipbart efter 8–10 timmar.
Rengöring	Avlägsna spackel från huden med tvål och vatten. Rengör verktyg med vatten medan spacklet fortfarande är vått. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.